



Kirkelig Fellesråd i Bærum
Kristin Anskau
Postboks 484
1302 SANDVIKA

Deres ref.:

Vår ref.:
17/109885/TILS

Dato:
12.05.2017

Krav om radonmåling i bygg tilhørende Kirkelig Fellesråd i Bærum.

Det vises til brev fra Kirkelig Fellesråd i Bærum av 28. april 2017 hvor det bes om at det gjennomføres radonmålinger i alle kirkelige bygg i Bærum.

Bærum Kommune Eiendom har rutine på å gjennomføre radonmålinger på byggene hvert 10. år der det ikke foreligger for høye verdier og hvert 5. år der det eventuelt har vært for høye verdier. Det blir gjennomført tiltak når målingene tilsier at det er nødvendig.

Det ble sist gjennomført radonmålinger på de fleste kirkelige eiendommer i 2012, med unntak av Lommedalen og Høvik kirke. Det er oppholdsrom og arbeidsrom som er av størst betydning da det er disse rommene man oppholder seg i flere timer av gangen. For å få korrekte målinger er det vanlig prosedyre å gjennomføre disse i tidsrommet oktober til april. Det er da lufting av rom er minst hyppig slik at resultatene av målingene blir mest mulig riktige.

På bakgrunn av Deres forespørsel har vi foretatt en vurdering og det vil bli bestilt nye radonmålinger på alle kirker og menighetshus med gjennomføring sen høst 2017.

Med hilsen

Postadresse:
Postboks 700
1304 SANDVIKA
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Arnold
Haukelandsplass 10

Org. nr: 974553309
Bank:
Telefon: 67 50 40 50
Faks: 67 50 48 26

KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no

Bjørn Fredrik Kristiansen
enhetssjef Eiendomsforvaltning

Tonje Riise
spesialkonsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur

Kopi til:
Arbeidstilsynet
Bærum Kirkelige Fellesråd
Frantz Nilsen
Kristine Hjellup Horne
Svein Erik Tøndel Andersen
Tor Vold

KOPPI